



建構安全打壓機模型說明書


! 注意: 我們是使用BBC micro:bit 進行coding , 不是用紅色controller , 所以被白色遮擋的位置可以不用理會。






分別放在 6A, 12A, 7D, 7G, 12D, 10I, 7M, 5O (黑色地板設有座標)



⚠ 注意是沒有步驟3的！



5




6





❗ 請使用灰底的透鏡燈,否則光線無法聚焦到光柵感應器上.


7



8



💡 由於圖的比例有出入,所以請自行用間尺量度長度.



完成！